

2022年8月泰州市水务有限公司管网水常规分析报表（1）

采样时间：				2022. 8. 2													
采样地点：				鑫龙飞世纪大酒店一楼卫生间	田家炳中学传达室	城西生猪养殖专业合作社	九龙医院供应室	罡阳派出所	鲍徐明珠派出所	泰州车管所	翰林学院	新省泰中南门传达室	江苏农牧学院	泰州市住建局西门传达室	皇家花园物业	泰州市开发区管委会一楼女卫生间	
合格率				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
序号	检测项目	单位	生活饮用水水质卫生标准（GB5749-2006）														
1	色度	度	≤15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	
2	浑浊度	NTU	≤1	0.11	0.14	0.38	0.27	0.21	0.16	0.32	0.24	0.5	0.21	0.24	0.27	0.18	
3	臭和味		无异臭、异味	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	
4	耗氧量(COD _{mn} 法，以O ₂ 计)	mg/L	≤3	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	
5	菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出	1	未检出	1	2	1	1	未检出	未检出	1	2	1	2	
6	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	
7	氯气及游离氯制剂（游离氯）	mg/L	≥0.05	0. 4	0. 4	0. 1	0. 3	0. 2	0. 4	0. 3	0. 1	0. 1	0. 4	0. 3	0. 3	0. 3	
采样时间：				2022. 8. 2													
采样地点：				金水湾物业	泰州市疾病预防控制中心	泰州科技中心一楼女卫生间	天和家园物业	苏陈宾馆	火车站一楼售票厅卫生间	泰州渔行实验小学	南通路国家电网大院	东进小区西门传达室	金鹰商贸对面滨河广场公共厕所	玉城名郡南门传达室	泰州第二中学	海陵学校西北角教学楼卫生间	
合格率				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
序号	检测项目	单位	生活饮用水水质卫生标准（GB5749-2006）														
1	色度	度	≤15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	
2	浑浊度	NTU	≤1	0.16	0.1	0.22	0.32	0.36	0.3	0.41	0.27	0.2	0.23	0.18	0.24	0.18	
3	臭和味		无异臭、异味	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	
4	耗氧量(COD _{mn} 法，以O ₂ 计)	mg/L	≤3	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	
5	菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出	未检出	未检出	未检出	1	未检出	未检出	1	未检出	未检出	1	未检出	未检出	
6	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	
7	氯气及游离氯制剂（游离氯）	mg/L	≥0.05	0. 3	0. 4	0. 3	0. 3	0. 2	0. 1	0. 2	0. 2	0. 3	0. 2	0. 3	0. 2	0. 3	